



Pahapuhto

METSÄPÄLO ALUETTA

Kudeltuvat isot kourset

Alue soistuu seisovan veden vuoksi

Istutet kuusen-taimet kärsineet

Tukkeutunut rumpu

penkkatie ajoneuvojen kaatossa
Uroutuneet raskaiden ajoneuvojen kaatossa

TIE JA TUULIMYLLY RAKENNETTU METSÄPALON JÄLKEEN

100 m

208-415-12-95

208-415-2-112

208-415-2-61

208-415-30-0