

Hamarin kaupunkipuron maastokatselmus

Aika: 14.2.2025 klo 9-11

Läsnä: Elina Kajava (ympäristöasiantuntija), Anu Ainasoja (kaupunginpuutarhuri)

Kävelimme puron yläosan (kaupunkipuron osuus puron läpäisyrakenteelta Hamarintielle) kauttaaltaan tarkastellen alueen ominaisuuksia, luontoarvoja ja poistettavan puuston ja kasvillisuuden määrää. Puron yläosalla sijaitsee suurin osa puron tieltä poistettavasta puustosta.

Yleiset huomiot, jotka koskevat kaikkia kiinteistöjä:

Säästetään mahdollisimman paljon puustoa. Erityisesti raitaa, pihlajaa, tuomea hyvä jättää – tarjoavat linnuille ruokaa.

Hamarin uimarannan ja rivitalojen väliseltä metsäkaistaleelta säästetään niin paljon puustoa, kuin mahdollista.

Kiinteistö 977-401-1-223



Kuva otettu pellon reunasta länteen päin.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Nykyisen ojan pohjoispuolella on vähäinen puusto ja joitain pajupuskia. Isoja pajupuskia säästetään, mitä voidaan (pajut ovat pölyttäjille tärkeää ravintoa alkukevällä). Seassa mm. vadelmaa, mesiangervoa.

Nykyisen ojan eteläpuolella sankka kuusikko, jykeviäkin kuusia. Joitain joudutaan poistamaan, säästetään mitä voidaan. Kuusikossa havaittiin ilveksen jäljet.

Kiinteistö 977-401-1-273



Kuva itään päin, kohti kiinteistöä 977-401-1-223. Kuvassa näkyvä pieni mökki/varasto kuuluu kiinteistölle 977-401-1-223.



Kuva pohjoiseen/luoteeseen päin. Taustalla näkyy tontilla sijaitseva mökki.



Kuva itään päin. Vasemmalla näkyy mökki, oikealla vanha liiteri.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Nykyisen ojan eteläpuolella ei juuri puustoa. Ojan pohjoispuolella enemmän puustoa ja rinne, joka paikoin kivikkoinen. Työmaatie ojan eteläpuolelle.

Kiinteistö 977-401-1-270 (omistaa Ylivieskan kaupunki)



Kuva länteen päin.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Ojan pohjoispuolella jonkin verran poistettavaa puustoa. Säästetään jykevimmät, jos mahdollista. Ojan eteläpuolella pajukkoa/pusikkoa.

Kiinteistö 977-401-1-271 (omistaa Ylivieskan kaupunki)



Kuva otettu kiinteistöllä sijaitsevalta kaiteelliselta sillalta itään päin.

Ojan pohjoispuolella jonkin verran poistettavaa puustoa, koivuvaltaista. Ojan eteläpuolella pusikkoa. Tontilla menee epävirallinen virkistysreitti sekä ojan etelä- että pohjoispuolilla. Tähän tarvitaan tulevaisuudessakin silta.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Ojan pohjoispuolella jotain poistettavaa puustoa. Kiinteistöllä kulkee virkistysreitti.

Kiinteistö 977-401-1-272



Kuva otettu länteen päin.



Kuva otettu itään päin.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Kiinteistön läpi kulkee polku, tähän tulevaisuudessa silta. Puron eteläpuolella ei juuri puustoa, pohjoispuolella jonkin verran.

Kiinteistö 977-401-1-79 (omistaa Ylivieskan kaupunki)



Kuva otettu länteen päin. Taustalla näkyy jykevä kuusi, joka säästetään.

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Tontin itäreunalla lähellä puroa hieno suuri kuusi, säästetään mikäli mahdollista.

Kiinteistö 977-401-89-1 (omistaa Ylivieskan kaupunki)



Kuva otettu länteen päin uimarannan ja rivitalojen välisestä metsästä. Puron liuskan reuna merkitty vihreällä maalilla lumeen.



Puron ulkopuolelle jäävää puustoa.



Kartan osoittamassa sijainnissa on suuri kivi.



Kuva otettu länteen päin. Vihreä maali osoittaa puron reunan (kuvan vasemmanpuoleinen puusto jää puron ulkopuolelle).

Kiinteistöä koskevat huomiot:

Alueen hakkuutöissä on huomioitava liito-oravan elinpiiri. Metsää/puustoa säästetään niin paljon kuin mahdollista.

Tontin itäosassa ei ollut järin arvokasta puustoa. Uimarannan ja rivitalojen väliseltä metsäkaistaleelta hakataan mahdollisimman vähän.

Muistion laati,

Elina Kajava

Ympäristöasiantuntija

p. 044 4294 470

elina.kajava@ylivieska.fi